

MPS-Systemas de Produção Manual

The Drive & Control Company



MPS - Sistemas de Produção Manual

Como evitar os 7 desperdícios clássicos

1 evitar erros

2 eliminar tempo de espera

3 reduzir áreas

4 evitar excesso de produção

5 reduzir transporte

6 evitar processos não eficientes

7 reduzir estoques

The diagram shows seven numbered illustrations of waste types: 1. A worker making a mistake. 2. A worker waiting. 3. A worker carrying boxes across a large area. 4. A worker surrounded by excess inventory. 5. A worker on a forklift moving boxes. 6. A worker at a workstation with inefficient processes. 7. A worker next to a tall stack of boxes, with 'MAX' and 'MIN' levels indicated. Below these are photos of a workstation, a mobile shelving unit, and a roller conveyor.


Conheça mais sobre a Tecnologia de Montagem



Transportador de Correntes Varioflow



Sistemas Transfer



Os Elementos Básicos da Mecânica



Check-list da Ergonomia

Bosch Rexroth Ltda.
Av. Tégula, 888
12952-820 Atibaia SP Brasil
Tel.: +55 11 4414.5723
Fax: +55 11 4414.5713
e-mail: assembly@boschrexroth.com.br
site: www.boschrexroth.com.br

FL-SLL-0260/02.06